

सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता स्थिति प्रमाण -पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग(विभाग का नाम) लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की एक निरीक्षण टीम ने दिनांक 16-9-26 को (स्कूल का नाम और पूरा पता शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय मोरोद, इन्दौर म.प्र. का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विद्यालय परिसर में छात्रों और स्टाफ के लिए सुरक्षित एवं पीने योग्य पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। इसके साथ ही विद्यालय परिसर, कक्षाओं और शौचालयों में स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक और मानकों के अनुरूप पाई गई है।


यह प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष (या आगामी शैक्षणिक सत्र) तक के लिए वैध है।

हस्ताक्षर (अधिकारी)

नाम :

पदनाम :

विभाग / कार्यालय की मुहर :-



सहायक यंत्री

केशव भालर **सहायक यंत्री**

सहायक यंत्री